灯辽高速公路技术状况评价分析及养护方案制定

张晓莉

身份证号码: 622301199504013149 DOI: 10.12238/ems.v6i8.8738

[**摘 要**]本次路面状况分析及养护方案制定是针对灯辽高速进行,为了长期保持其良好的通行质量,在充分分析检测数据的基础上,结合各路线使用年限、路面技术状况、养护历史、路面现状及交通量等方面的综合评价,制定出一套全面、合理、实用的养护方案,为制定养护计划提供科学有力的支撑。

[关键词] 灯辽高速公路; 超薄磨耗层; 预防养护; 修复养护

Evaluation and Analysis of Technical Status of Dengliao Expressway and Development of Maintenance Plan

Zhang Xiaoli

身份证号码: 622301199504013149

[Abstract] This road condition analysis and maintenance plan development is aimed at the Deng liao Expressway. In order to maintain its good traffic quality in the long term, based on a c omprehensive analysis of the detection data, combined with the service life of each route, ro ad technical condition, maintenance history, road status and traffic volume, a comprehensive, reasonable and practical maintenance plan is developed to provide scientific and powerful su pport for the development of maintenance plans.

[Keywords] Dengliao Expressway; Ultra thin wear layer; Preventive maintenance; Repair and ma intenance

一、概述

沥青路面养护分为日常养护(日常巡查、日常保养、日常维修)和养护工程(预防养护、修复养护、专项养护和应急养护),本次方案制定主要是针对预防养护和修复养护进行,并兼顾日常养护,以百米为基本单元进行养护方案设计,以达到精细、经济的效果。

对于预防养护,我们主要采取超薄罩面、薄层罩面等措施,已达到以下几点要求:

- (1) 封闭路面表面细小裂缝与裂隙, 提高路面的防水性能。
 - (2) 防止路面表面松散,延缓沥青路面的老化。
 - (3) 提供表面磨耗层,提高路面的耐磨性能。
 - (4) 保持或提高路面的抗滑性能。
 - (5) 改善沥青路面表观效果。

对于修复养护,首先是根据路面技术状况、交通量大小、 预期寿命等因素,合理确定沥青路面修复养护目标,在修复 养护目标确定的基础上,根据沥青路面主导损坏类型、交通 量大小及组成、技术经济性等因素,经过方案比选,采取罩 面、结构性补强等修复养护措施。实施修复养护工程后应达

到以下几点要求:

- (1) 有效处治原路面或下承层的各类病害。
- (2)保证与原路面或下承层、新旧界面的黏结防水及其 搭接平顺。
- (3)工程实施后,路面技术状况各项指标接近或达到原路面设计标准。

二、基本信息

1. 路线概况

灯辽高速公路 (S20) 为起点位于辽宁省辽阳市灯塔市 G 15 沈海高速沈阳方向距辽阳北站出口 9 公里处,终点位于辽宁省沈阳市辽中县,2014年建成通车,桩号范围为 K0+000-K41+904,设计时速为 100km/h。主线设计弯沉值为 21.8 (0.01mm)。

2. 养护历史

灯辽高速公路未实施过养护工程。

三、路况评价

1. 总体概况

通过对检测数据各指标的综合分析,灯辽高速公路路面使用性能指数 PQI 公里评定值处于 77. 2 $^{\circ}$ 97. 3 之间,全线

文章类型: 论文|刊号(ISSN): 2705-0637(P) / 2705-0645(O)

平均值为92.0,评定为等级为优,依据《公路技术状况评定标准》(JTG5210-2018)的规定,路面各分项评价指标(PCI、RQI、RDI、SRI、PBI、PSSI)除PCI(87.5)和SRI(87.9)为良之外,其余评定结果均为优。

2. 分项指标评定

各指标概况如下:

路面损坏状况指数 PCI 处于 52.8² 100.0 之间, 平均值 为 87.5, 评定为良等级, 次差路率为 2.86%;

路面行驶质量指数 RQI 处于 77.5 $^{\sim}$ 96.4 之间,平均值 为 93.9,评定为优等级,次差路率为 0.00%;

路面车辙深度指数 RDI 处于 90.0° 97.7 之间,平均值为 96.1,评定为优等级,次差路率为 0.00%;

路面抗滑性能指数 SRI 处于 78.3° 94.9 之间,平均值为 87.9,评定为良等级,次差路率为 0.00%;

路面结构强度指数 PSSI 处于 100.0[~] 100.0 之间,平均 值为 100.0,评定为优等级,次差路率为 0.00%;

路面跳车指数 PBI 处于 75.0 ~ 100.0 之间, 平均值为

99.8, 评定为优等级, 次差路率为 0.00%。

四、交通量状况

灯辽高速公路 2023 年及 2022 年交通量组成如表 2-1 至表 2-2 及图 2-25。灯辽高速公路设计时速 100km/h,经计算得 2023 年高峰小时交通量为 309 辆/h,实际通行能力 2075 辆/h,交通流状态 V/C 为 0.15,对应服务水平等级为一级(自由流);年平均日交通量 AADT 为 4864 辆/d,混合交通量为 2742 辆/d,大客车及中型以上各种货车日交通量为 344 辆/(d·车道),交通等级属于轻度等级交通量(<600 辆/(d·车道))。2023 年灯辽高速公路交通组成及交通特性较 2022 年发生较大变化,各车型数量均增多,尤其小客车数量增加明显,服务水平均为一级,交通流处于自由流状态,交通量小,速度高,行车密度小,驾驶员能自由或较自由地按照自己的意愿选择所需速度,行驶车辆不受或基本不受交通流中其他车辆的影响,超车需求远小于超车能力,被动延误少。在交通流内驾驶的自由度很大,为驾驶员、乘客或行人提供的舒适度和方便性较为优越。

表 2-1 交通量组成

年份	小客	大客	小货	中货	大货	拖挂	
	(辆/日)	(辆/日)	(辆/日)	(辆/日)	(辆/日)	(辆/日)	
2022	542	2	85	69	61	537	
2023	1716	8	162	132	80	644	

表 2-2 车型比例

年份	小客比例(%)	大客比例(%)	小货比例(%)	中货比例(%)	大货比例(%)	拖挂比例(%)
2022	41.8	0.2	6.5	5. 4	4. 7	41. 4
2023	62. 6	0.3	5. 9	4.8	2. 9	23. 5

表 2-3 交通量计算结果

年份	混合 (辆/日)	AADT (辆/日)	大客车及中型以上货车交通量 (辆/(日*车道))	交通等级	服务水平
2022	1296	3034	266	轻等交通	一级
2023	2742	4864	344	轻等交通	一级

五、病害分析

1. 灌缝情况分析

灯辽 2024 年灌缝率为 76%, 各方向各车道灌缝情况如表

2-4 所示。

灌缝等级分布比例表

表 2-4

路线	方向车道	优	良	中	次	差
山口二人	7円十起	灌缝率>=90%	灌缝率>=80%	灌缝率>=70%	灌缝率>=60%	灌缝率<60%
	辽中方向行车道	64. 52%	10. 24%	9.05%	5. 24%	10. 95%
S20	辽中方向超车道	46. 43%	8. 33%	7.86%	9.05%	28. 33%
灯辽高速	灯塔方向行车道	47. 14%	12. 62%	9. 29%	8.81%	22. 14%
	灯塔方向超车道	25. 95%	7. 38%	10. 48%	11. 19%	45.00%
平均值		46.01%	9.64%	9.17%	8.57%	26. 61%

灌缝率最低的是灯塔方向超车道,为 64.0%,最高的是辽中方向行车道,为 86.8%。

主要分布是辽中方向行车道 K0-K17、K30-K34; 辽中方向超车道 K0-K17、K27-K34; 灯塔方向行车道 K0-K17、K21-K31; 灯塔方向超车道 K0-K34。针对以上段落应加强灌缝,以减缓裂缝发展的速度。

2. 路面病害情况分析

病害类型分布情况表

路线	病害类型	数量	占所有破损 类型面积比
S20	龟裂	232m^2	2.18%
灯辽高速	横向裂缝 (未修补)	1191m^2	11. 54%
	纵向裂缝 (未修补)	1157m^2	11. 20%

表 2-5

第6卷◆第08期◆版本1.0◆2024年

文章类型: 论文|刊号 (ISSN): 2705-0637(P) / 2705-0645(O)

提点列络 (司校认)	4942m²	47 000
横向裂缝(已修补)	4942m	47. 86%
纵向裂缝 (己修补)	2786m²	26. 98%
松散	7m^2	0.06%
块状修补	19m^2	0.18%
总计	10334m^2	

灯辽高速公路通车已达 10 年,由于路面沥青老化、温缩应力以及行车荷载等原因造成路面产生各种病害,包括龟裂、横纵向裂缝(包括修补和未修补的)、松散以及块状修补,无

车辙大于 1cm 段落。各种病害类型及数量如表 2-5 所示。对于横向裂缝的分析,用横向裂缝间距分布来表征横向裂缝的密集程度,具体见表 2-6。

沥青路面横向裂缝密集程度,可以反应评定区间内横向 裂缝的分布情况及严重程度,横向裂缝间距可以通过式

 $TCS = \frac{L}{TCN}$ 计算。式中: TCS 表示横向裂缝间距,单位 m;

L表示评价路段长度,单位 m; TCN表示评定路段横向裂缝总条数。

横向裂缝间距等级分布比例表

表 2-6

路线	方向车道	优	良	中	次	差
	刀門千垣	间距≥100m	100m≥间距≥50m	50m≥间距≥30m	30m≥间距≥20m	间距<20m
S20	辽中方向行车道	11. 49%	49. 10%	34. 01%	4. 50%	0.90%
灯辽	辽中方向超车道	24. 50%	64. 02%	10. 15%	1. 32%	0.00%
高速	灯塔方向行车道	19. 33%	51. 78%	22. 22%	6. 44%	0.22%
同处	灯塔方向超车道	23. 06%	52. 11%	22. 17%	2. 44%	0.22%
	均值	19. 60%	54. 25%	22. 14%	3. 68%	0.34%

3. 桥面病害情况分析

灯辽高速桥面总体情况良好,部分桥面存在较长的纵向 裂缝,大部分桥梁桥头跳车和大中桥的桥面于近期新修,但 桥头跳车处理段落存在松散和局部泛油,并伴随有各种裂缝 产生.

K15+000-K15+240、K28+008-K29+000 和 K38+000-38+782 处桥面为近期维修,但面层个别位置出现明显的纵向裂缝和龟裂迹象,应加强观测,必要时采取措施,防止其进一步发展。

六、养护方案

针对以上病害类型,拟采取以下三种推荐方案,处理深度需要结合雷达探测或者现场取芯进行判定,本方案暂定龟裂和松散处理到中面层、横向裂缝处理到中面层,纵向裂缝处理到下面层,具体如下:

推荐方案一: 以经济节约、短期提高分数、延缓裂缝发 展速度为主

根据上文灌缝情况分析结果,若将灯辽高速进行充分灌缝处理,则其 PCI 将会提高到 94.1分,充分灌缝之后,仍有 47.7公里段落 PCI 低于 93分,这些段落为龟裂或横纵向裂缝较严重(宽度、密度和长度)的段落,针对这些段落,应对单独对这些裂缝进行处理并对龟裂和松散处前后各 50米段落单车道进行铣刨重铺,以达到延缓病害发展,改善路面使用状况的目的,对于其余存在龟裂的段落,即使 PCI 高于 93分,也应采取修复养护措施对局部龟裂进行处理。

对于裂缝的处理(出现明显变形、唧泥等破坏的裂缝或宽度 3mm 以上),应采用带状挖补方法进行彻底处理,对损坏的基层宜采用大粒径透水性沥青混合料进行回填处理,面层采用 AC20 中粒式改性沥青混凝土进行修补,并做好纵横向排水处理措施,横缝顶面处理宽度为1.2m,纵缝为3.3m。

实施推荐方案一养护工程后,预计 PCI 将提高到 96 分左右, PQI 将提高到 95 分,但未对裂缝进行彻底处理的段落和沥青老化较严重段落,其后期的 PCI 衰减速率会较快。

推荐方案二:以彻底解决路面病害、延长使用寿命为主 考虑到灯辽高速通车已达10年,沥青老化较严重,要彻 底解决病害并延长使用寿命,制定本方案二的养护工程措施。 此种方案分以下三步实施:

1、对于路面龟裂和松散部分,采取前后各 50 米段落单车道进行铣刨重铺的方法进行处治,处理深度暂定为 9cm(至中面层),此部分工程量约为 15375㎡;

2、对于裂缝,为了避免实施罩面后,裂缝快速反射到罩面层表面,导致路面 PCI 降低,并考虑到通车 10 年的沥青老化程度,根据表 2-8 建议将横向裂缝间距处于中等级及其以下的段落全部铣刨,铣刨深度暂定为 9cm,之后重铺 9cmAC20中粒式改性沥青混凝土,此部分工程量约为 522600㎡,对于其余段落的横向裂缝和纵向裂缝,按照方案一的方式单独进行处理:

3、对于原桥头跳车处理位置的松散、龟裂和纵缝段落,进行铣刨重铺或采用就地热再生进行处治,处理深度暂定为平均厚度 3cm,处理宽度不包括应急车道,此部分工程量约为 2475㎡;

4、对于存在龟裂的桥面,建议将全桥面单幅两车道铣刨4cm后,重铺4cm改性沥青玛蹄脂碎石(SMA-13L型),对于单纯存在横纵向裂缝的桥面,建议按照方案一的方式单独进行处理,处理深度调整为4cm:

5、全线进行 2cm 超薄磨耗层罩面。

实施推荐方案二的养护工程后,预计 PCI 将提高到 99 分以上,PQI 将提高到 98 分以上,并长期保持稳定。

[参考文献]

- [1]《公路技术状况评定标准》(JTG 5210-2018)
- [2]《公路沥青路面养护设计规范》(JTG 5421-2018)
- [3]《公路沥青路面养护技术规范》(JTG 5124-2019)
- [4]《公路沥青路面预防养护技术规范》(JTGT 5142-01